

Объемы (Северодвинская, д. 9)

21.03.2022. – 20.04.2022.

Сантехника		
Под.2 эт.13 кв.119 Под.2 эт.12 кв.115 Под.2 эт.14 кв.123 Под.7 эт.16 кв.469 Под.4 эт.4 кв.217 Под.4 эт.2 кв.210 Под.5 эт.14 кв.327 Под.5 эт.1 кв.274 Под.3 эт.17 кв.202 Под.3 эт.17 кв.162 Под.4 эт.4 кв.219 Под.5 эт.2 кв.317 Под.3 эт.16 кв.198 Под.8 эт.14 кв.527,531 Под.3 эт.11 кв.178 Под.4 эт.11 кв.246 Под.5 эт.10 кв.311 Под.1 эт.17 кв.67 Под.5 эт.15 кв.329 Под.7 эт.8 кв.436 Под.3 кв.195 Под.4 кв.214 Под.5 кв.307,309,319	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.	37 шт.
Под.8 эт.7 кв.498 Под.8 эт.17 кв.541 Под.5 эт.8 кв.300 Под.6 эт.17 кв.403 Под.4 эт.6 кв.225 Под.8 эт.7 кв.500	Провоздушивание стояков ГВС, ЦО	8 шт.
Под.8 эт.7 кв.498 Под.5 эт.8 кв.300 Под.6 эт.17 кв.403 Под.4 эт.6 кв.225 Под.5 кв.313 Под.8 эт.17 кв.541 Под.8 эт.7 кв.500	Проверка на непрогрев ЦО, ГВС..	13 шт.
Подвал, чердак	Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале.	9 шт.
Под.4 эт.4 кв.217 Под.4 кв.219 Под.1 эт.17 кв.67	Прочистка засора канализации д-50	4 м.
Под.3 эт.11 кв.178	Врезка трубы ХВС д-15.	1 шт.
Под.3 кв.195 Под.4 кв.214 Под.5 кв.307,309,319	Установка пожарных рукавов д-50.	4 шт.
Под.2 эт.13 кв.119, 115	Врезка канализации д-100 Крестовина Трайник Муфта компенсирующая д-100 Труба ПВХ д-100 Гофра Муфта д-48 Демонта/монтах стенки СТШ, бачка унитаза, гиг.душа.	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 м. 1 шт. 1 шт.
Под.8 эт.15 кв.531	Врезка трубы ГВС д-15. Труба д-15.	2 шт. 2 м.

Под.1 эт.17 кв.67	Крепеж трубы канализации. Установка хомута д-100 со сверлением.	1 шт.
Под.2 эт.14 кв.123	Ремонт трубы канализации д-100.	1,5 м.
	Ремонт и обслуживание расширительного бака	
Электрика		
Под.3 эт.3 кв.144 Под.2 эт.8 кв.97 Под.5 эт.10 кв.309 Под.6 эт.9 кв.372 Под.3 эт.13 кв.184 Под.5 эт.6 кв.293 Под.7 эт.10 кв.443 Под.2 эт.15 кв.125 Под.7 эт.12 кв.452 Под.1 эт.13 кв.51 Под.2 эт.11 кв.109 Под.7 эт.2 кв.413 Под.4 эт.11 кв.246 Под.7 эт.11 кв.447 Под.4 эт.4 кв.219 Под.2 эт.17 кв.136 Под.3 эт.16 Под.4 эт.1 Под.3 кв.151 Под.6 эт.10/11, 11/12 Под.8 эт.15/16 Под.4 козырек	Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках.	25 шт.
Под.3 эт.3 кв.144 Под.2 эт.8 кв.97 Под.2 эт.15 кв.125 Под.5 эт.10 кв.309 Под.2 эт.17 кв.136 Под.6 эт.9 кв.372 Под.7 эт.12 кв.452 Под.5 эт.6 кв.293 Под.1 эт.13 кв.51 Под.7 эт.2 кв.413 Под.3 эт.13 кв.184 Под.3 кв.151 Под.6 эт.10, 11 Под.8 эт.15	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.	23 шт.
Под.3 эт.3 кв.144 Под.4 эт.11 кв.246 Под.4 эт.4 Под.1 эт.13 кв.51	Ремонт светильника	6 шт.
Под.3 эт.16 Под.1 эт.13 кв.51	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.	3 шт.
Под.4 эт.4 кв.219	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-20 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.	2 шт.
Под.4 козырек	Замена ламп энергосбер.	1 шт.
Под.7 эт.10 кв.443 Под.5 подвал	Подключение автомата.	2 шт.
Под.4 эт.1	Провод ВВГ НГ 3*1,5 Клемники 2-ные	2 м.п. 2 шт.
Эл.щитовые	Обследование. Снятие показаний приборов учета.	3 шт.
Плотники		
Под.5 эт.7 кв.296 Под.8 эт.4 кв.486,487 Под.2 эт.6 Под.2 эт.14 Под.1-8 вход.группы	Заявки ОДС (плотники)	15 шт.

Под.4 чердак	Замена навесного замка на решетке.	1 шт.
Под.7 эт.17	Установка ручки ПВХ на окно.	1 шт.
Под.2 эт.6	Замена ковша мусс/провода.	1 шт.
Под.1-8	Навеска стендов. Сверление.	48 шт.
Под.2 эт.14	Ремонт двери.	1 шт.
Кв.460	Герметизация м/п швов Навеска, перенавеска	15 м.п. 3 шт.
Другие работы		
Под.1-8 чердак, подвал, подъезды. Под.6, 7, 2	Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки.	11 шт.

Генеральный директор

Колесникова Е.И.

ООО УК «Технострой-98»