

Объемы (Северодвинская, д. 9)

21.04.2022. – 23.05.2022.

Сантехника		
Под.7 эт.14 кв.461 Под.7 эт.9 кв.441 Под.5 эт.5 кв.289 Под.6 эт.17 кв.404 Под.7 эт.12 кв.453 Под.1 эт.16 кв.63 Под.7 эт.12 кв.453 Под.4 эт.1 Под.6 эт.17 кв.403 Под.2 эт.16 кв.131 Под.8 эт.7 кв.498 Под.3 эт.16 кв.197 Под.4 эт.10 кв.243,247 Под.3 эт.2 кв.142 Под.1 эт.16 кв.61 Под.4 эт.11 кв.244 КВ.300,403,405,68,265,538 Под.1 эт.12 кв.45 Под.2 эт.11 кв.109 Под.6 эт.1 кв.342 КВ.202,403 Под.2 эт.16 кв.131,135 Под.2 эт.6 кв.90 Под.1 эт.16 кв.62 Под.3 эт.14 кв.188 Под.2 эт.16 кв.131 Под.6 эт.17 кв.403,405 Под.8 эт.17 кв.541 Под.5 эт.8 кв.302 Под.2 эт.6 кв.90 Под.4 кв.274 Под.7 фасад	Заявки ОДС. Обследование с/приборов на исправность.	51 шт.
Под.8 эт.7 кв.498 Под.6 эт.17 кв.405 Под.3 эт.17 кв.202	Провоздушивание стояков ГВС, ЦО	6 шт.
Под.8 эт.7 кв.498 Под.6 эт.17 кв.405 Под.3 эт.17 кв.202	Проверка на непрогрев ЦО, ГВС..	6 шт.
Подвал, чердак	Обследование в подвале, на чердаке. Проверка параметров в подвале.	11 шт.
Под.7 эт.9 кв.441,445	Врезка канализации д-100 Крестовина Трайник Муфта компенсирующая д-100 Труба ПВХ д-100 Гофра Муфта д-48 Демонта/монтаж стенки СТИ, Демонтаж/монтаж бачка унитаза. Пробивка перекрытия	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 шт. 3 м. 1 шт. 1 шт. 2 шт. 1 шт.
Под.5 эт.8 кв.302	Врезка канализации д-100 Трайник Муфта компенсирующая д-100 Труба ПВХ д-100	1 шт. 1 шт. 1 шт. 1 м.
Под.6 эт.17 кв.404	Врезка трубы ГВС д-15.	2 шт.
Под.4 эт.11 кв.244	Установка крана д-15 ГВС, ХВС (без мат-ла).	2 шт.

	Ремонт и обслуживание расширительного бака	
Электрика		
Под.2 эт.16 кв.131 Под.4 эт.11 кв.246 Под.2 эт.13 кв.117 Под.2 эт.17 кв.135 Под.7 эт.10 кв.443 Под.5 эт.12 кв.317 Под.2 эт.15 кв.125 Под.5 эт.3 кв.281 Под.2 эт.4 кв.81 Под.6 эт.10	Заявки ОДС. Обследование на исправность в эл.щитках.	12 шт.
Под.4 эт.11 кв.246 Под.2 эт.16 кв.131 Под.5 эт.3 кв.281 Под.6 эт.10,11	Заявки ОДС. Замена ламп КЛ-11 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.	5 шт.
Под.2 эт.16	Ремонт светильника	1 шт.
Под.2 эт.15 кв.125 Под.2 эт.4 кв.81 Под.2 эт.16	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-40 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.	4 шт.
	Заявки ОДС. Замена ламп ЛБ-20 в лифт.холлах, приквартирных, на л/кл.	
	Замена ламп энергосбер.	
Под.2 эт.13 кв.117 Под.7 эт.10 кв.443 Под.5	Подключение автомата 16А. Подключение автомата 40А.	2 шт. 1 шт.
Эл.щитовые	Обследование. Снятие показаний приборов учета.	3 шт.
Плотники		
Под.7 эт.3 кв.423 Под.4 эт.1 Под.7 вход.группа Под.4 эт.7	Заявки ОДС (плотники)	16 шт.
Под.7	Ремонт решеток (калошниц) на ступенях. Сварочные работы.	2 шт.
Под.1-8	Прочистка водостоков.	32 м.
Под.7 эт.3	Закрытие слаботочки. ДВП 85*30.	1 шт.
Под.4 кв.244	Замена замка в почт.ящ.	1 шт.
	Герметизация м/п швов Навеска, перенавеска	
Другие работы		
Под.1-8 чердак, подвал, подъезды, кровля Под.8 КВ.243	Осмотр общего имущества, обследования квартир, обследования по Порталам, размещение информации с фотофиксацией. Повестки.	12 шт.
Под.1-8	Подметание кровли.	496 м.кв.
Фасад МКД	Монтаж флагов 30.04.,08.05 Демонтаж флагов 10.05.	6 шт.
Под.1-8 продухи	Заделка выбоин. Штукатурка.	9 шт. 2 м.кв.
КВ.84, под.6	Герметизация м/п швов. Герметизация плитки на фасаде	34 м/п 1,5 м.кв.

Генеральный директор

ООО УК «Технострой-98»



Колесникова Е.И.